

LEVANTAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS PELOTAS

Nº ATUAL	IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO	ÁREA (m²)	CAPACIDADE TOTAL	TETO DE OCUPAÇÃO (número de pessoas sendo 4m² por pessoa):	número máx de pessoas respeitando o DISTANCIAMENTO de 2,00m	REVISÃO GT SAÚDE- número máx de pessoas respeitando o DISTANCIAMENTO de 2,00m -	VENTILAÇÃO NATURAL	LIMITE DE OCUPAÇÃO	OBSERVAÇÕES
714-A	Laboratório de Mecânica dos Solos e Materiais de Construção	55,83	17	14,0	10 + 1	11	NÃO	0	Todas as esquadrias necessitam de manutenção para pleno funcionamento; Analisar a possibilidade de alteração das esquadrias voltadas ao Pavilhão, objetivando a melhoria da ventilação do ambiente; Para os 5 (cinco) alunos em espera durante as atividades, sugere-se a colocação de cadeiras providas de prancheta (cadeiras com braço) em posição pré-definida e fixa, com indicação em piso; Pela não existência de ventilação natural, o ambiente pode ser considerado inutilizável.
711-A	Laboratório de Secagem Câmara Úmida	15,84	6	4,0	2 + 1	3	NÃO	0	Todas as esquadrias necessitam de manutenção para pleno funcionamento; Analisar a possibilidade de alteração das esquadrias voltadas ao Pavilhão, objetivando a melhoria da ventilação do ambiente; Analisar a possibilidade de instalação de Exaustor de Ar; Pela não existência de ventilação natural, o ambiente pode ser considerado inutilizável.
	Laboratório de Ensaios Tecnológicos	77,53	7	19,4	3 + 1	4	NÃO	0	Todas as esquadrias necessitam de manutenção para pleno funcionamento; Para os 3 (três) alunos em espera durante as atividades, sugere-se a colocação de cadeiras providas de prancheta (cadeiras com braço) em posição pré-definida e fixa, com indicação em piso.
714-A	Laboratórios de Ensaios (Mecânica dos Solos)	77,53	17	19,4	6 + 1	5	SIM	5	funcionamento; O mobiliário a não ser utilizado poderá receber indicação
716-A	Sala do PFA	36,23	31	9,1	8 + 1	9	SIM (pouca)	9	JANELAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO
713-A	Laboratório de Informática	36,45	19	9,1	7+1	8	SIM (pouca)	8	JANELAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO
715-A	Miniauditório	45,55	49	11,4	8+1	9	SIM (pouca)	9	JANELAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO
712-A	Práticas de Instalações Hidrossanitárias	88,53	19	22,1	6 + 1	7	SIM	7	Há ventilação natural e ventilação cruzada. A ventilação natural se dá pela presença das esquadrias tipo basculante e a ventilação cruzada acontece pelo conjunto das basculantes e dos exaustores eólicos
712-A	Praticas Construtivas	96,81	19	24,2	4 + 1	5	SIM	5	As basculantes posicionadas sobre esta área de práticas foram incorporadas pelo "Mezanino 5".
712-A	Praticas Construtivas	192,29	37	48,1	12 + 1	7	SIM	7	Há ventilação natural e ventilação cruzada. A ventilação natural se dá pela presença das esquadrias tipo basculante e a ventilação cruzada
712-A	Práticas - Formas e Armaduras (práticas construtivas)	97,10	19	24,3	4 + 1	5	SIM	5	Este espaço está sendo utilizado para práticas construtivas. Há ventilação natural e ventilação cruzada. A ventilação natural se dá pela presença das esquadrias tipo basculante e a ventilação cruzada acontece pelo conjunto
712-A	Práticas Elétricas (práticas elétricas + formas/armaduras)	70,20	19	17,6	3 + 1 / 3+ 1	7	SIM	7	Este espaço foi alterado e parte é usado como área de formas/armaduras. Práticas elétricas - baias 34m2: Não há ventilação natural,
722-A	Carpintaria	115,72	19	28,9	13 + 1	5	SIM	5	Há ventilação natural e ventilação cruzada. A ventilação natural se dá pela
717-A	Ferramentaria	17,27	2	4,3	1	1	NÃO	0	Há ventilação natural precária e não há ventilação cruzada. As
718-A	Secretaria da Coordenadoria de Edificações	21,04	4	5,3	3	2	NÃO	0	VENTILAÇÃO INDIRETA PARA O PAVILHÃO
	Sala de Professores/Reuniões	42,88	22	10,7	5	2	SIM	2	PRINCIPAL, A OCUPAÇÃO ATINGE 7PESSOAS
	Sala dos Coordenadores	15,21	2	3,8	2	2	NÃO	0	VENTILAÇÃO INDIRETA PARA O PAVILHÃO
	Sala Coordenadoria PROEJA	13,67	2	3,4	2	1	NÃO	0	VENTILAÇÃO INDIRETA PARA O PAVILHÃO
	Sala de Professores/Atendimento	21,52	4	5,4	3	2	NÃO	0	SALA COM VENTILAÇÃO PARA O PAVILHÃO. NÃO É RECOMENDADA A OCUPAÇÃO
322-A	Sala de convivência	38,42	20	9,6	4	4	SIM	4	ESPAÇO EM OBRAS, COM ALTERAÇÃO DE LAYOUT PODERA
	Depósito	7,91	1	2,0	1	1	-	1	
723-B	Sala de Desenho (Mezanino 4)	58,27	25	14,6	14+1	9	SIM (janela alta shed)	9	JANELAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO. NECESSARIO
	Laboratório de Informática (Mezanino 5)	59,41	19	14,9	10+1	9	SIM (janela alta shed)	9	JANELAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO. NECESSARIO AJUSTE DAS MÁQUINAS INSTALADAS À DIREITA DA PORTA DE
721-B	Sala de aula (Mezanino 1)	54,93	27	13,7	8+1	9	SIM (janela alta shed)	9	JANELAS NECESSITAM MANUTENÇÃO. COM A POSSIBILIDADE

	Sala de Pesquisa e Extensão	29,99	19	7,5	6 + 1	5	SIM (janela alta shed)	5	Todas as esquadrias necessitam de manutenção para pleno funcionamento; Analisar a possibilidade de remoção das cortinas,
	Sala de Estudos dos Alunos	26,15	11	6,5	4	4	NÃO	0	inutilizável; O mobiliário a não ser utilizado poderá receber indicação visual para tal, sem necessidade de remoção.
722-B	Sala de aula (Mezanino 3)	54,71	37	13,7	12 + 1	9	SIM (janela alta shed)	9	funcionamento; Analisar a possibilidade de remoção das cortinas, objetificando a melhoria da ventilação do ambiente; As janelas pivotantes
720-B	Sala de desenho (Mezanino 2)	54,96	25	13,7	12 + 1	9	SIM (janela alta shed)	9	Todas as esquadrias necessitam de manutenção para pleno
TOTAL								TOTAL	PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO PANDEMIA/CAPACIDADE NORMAL
499								124	24,85%
PRÁTICAS								PRÁTICAS	
248								71	28,63%